

【令和6年1月23日 作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

- 大田地内の修繕工事が完了したため、崎山方面へ水を送る作業を行い、崎山配水池の水をためています。
- 多根配水エリアにて漏水調査を行っています。
- 池崎町、満仁町にて修繕工事を完了しました。  
(七尾市)

岩屋配水系エリア

- 引き続き県水が送水される前に、給水車の水を使い県水エリア内の漏水調査を行っています。  
(応援自治体)

【田鶴浜地区】

- 舟尾、上野ヶ丘地内で漏水調査を行い、上野ヶ丘で水が出るエリアを拡大することができました。舟尾で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。  
(七尾市と岡崎市上下水道局)

【中島地区】

- 河内配水エリアで漏水調査を行い、西谷内地内で水が出るエリアを拡大することができました。
- 瀬嵐配水エリアで水を通す作業を行いました。  
(七尾市)

【能登島地区】

- 能登島曲地内で修繕工事をを行い、引き続き漏水調査を行いました。
- 引き続き能登島須曽地内で漏水調査を行い、漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。  
(七尾市と新潟市水道局)