

1月26日 漏水修繕の様子

【中島町上町地内】



中島配水池から豊川配水池への送水管で漏水していたので修繕しました。

1月26日漏水修繕の様子

【七尾中学校付近】



七尾中学校脇の空気弁の修理を行いました。（新潟市ほか応援自治体）

1月26日漏水調査の様子

【岩屋浄水場付近】



水道管の漏水調査をしました。（名古屋市）